

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Старооскольского
городского округа



Л.В.Бугримова

«29» июня 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 326

Старооскольский городской округ

«29» июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ ДС №57 «Радуга»
1.2. Адрес объекта: 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юность, дом 8
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2699,24 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5050,99 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта - не производился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57 «Радуга» Старооскольского городского округа; МБДОУ ДС №57 «Радуга»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юность, дом 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский

транспорт №№ 16, 16-а до остановки «Юность»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать наличие бордюров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	1-5
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	6-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	10-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	16
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

Объект признан временно не доступным для инвалидов всех категорий.

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов требуется установить информацию об ОСИ у входа на территорию.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно – двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках требуется: на первом этапе установка кнопки – вызова у входа на территорию ДОУ; на втором этапе - комплексное оборудование входа с установкой нормативного пандуса у центрального входа, установка бортиков на путях движения; приобретение ТСП (лесничехода).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения требуется: на первом этапе - нанесение контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории; на втором этапе – дублирование основной информации рельефно – точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий

		ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2022 г.г.

в рамках исполнения приказа по МБДОУ ДС №57 «Радуга» №114 от 26 мая 2016 года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: –1 этап - ДУ (К,С,О); 2 этап – ДЧ-И (У); 3 этап ДЧ-И (О,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту) _____

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ ДС №57 «Радуга»  М.В.Жупинская

Члены комиссии:

Старший воспитатель МБДОУ ДС №57 «Радуга»  С.И. Артемова

Заместитель заведующего МБДОУ ДС №57 «Радуга» по АХЧ  А.А.Ревенкова


по согласованию:

Секретарь Старооскольского местного
отделения Белгородского регионального
отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»



Н.Р. Салькова

Председатель Старооскольской местной
общественной организации
«Общество инвалидов»



В.Н. Лавров

Председатель Старооскольской местной
Организации Белгородской региональной
организации инвалидов «Всероссийского
Ордена Трудового Красного знамени
Общества слепых»



И.Р.Чертов

Управленческое решение согласовано «19» апреля 2016 г. (протокол
№ _____)

Комиссией (название). Где и 101 от 06.05.1006

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «29» июня 2016г

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ ДС №57 «Радуга»
г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2-4	- отсутствует информация об ОСИ (вход на территорию)	Все	- установить информацию об ОСИ (вход на территорию)	Орг, ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3 ,4, 5,6 ,8.	- неровная поверхность полотна пути движения; - имеются бордюры на пути движения	Все	- заменить поверхность полотна пути движения; - установить пандусы на пути движения	Орг, ТР, ТСР
1.3	Лестница (ступени)	есть	-	33- 35	- отсутствуют тактильные и цветовые предупрежда ющие полосы перед препятствие м; - отсутствует пандус или подъемное устройство		- нанесение тактильных и цветовых предупрежда ющих полос; - установить пандус или подъемное устройство; - установить 2- х уровневые опорные перила	Орг, ТР, ТСР

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	2-4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «29» июня 2016г

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ ДС №57 «Радуга»

г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	Есть	-	33-35	- неровная поверхность лестницы, отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы; отсутствует пандус или подъемное устройство: отсутствуют 2-х уровневые опорные перила	Все	- заменить неровную поверхность лестницы, - нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; -установить пандус или подъемное устройство: -установить 2-х уровневые опорные перила	Орг, ТР, ТСП
22	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
23	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	5,6,7,8	-Отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы	С	Нанесение тактильных и цветовых по предупреждению полос	Орг, ТР, ТСП
24	Дверь (входная)	Есть	-	4	информационная вывеска об ОСИ не соответствует нормам	Все	установить информационную вывеску об ОСИ	Орг, ТР, ТСП

					(размер, шрифт)		согласно нормам	
2.5	Тамбур	Есть	-	-	имеются функциональные препятствия: - пороги более 5 сантиметров; габариты тамбура и коридора на соответствуют нормам	К, О, С	произвести выравнивание порогов	Орг, ТР, КР ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	-	1-3	организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт, (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «29» июня 2016г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ ДС №57 «Радуга»

г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Ес ть	-	29	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Ес ть	-	33- 35	-отсутствуют тактильные и цветовые предупреждаю щие полосы перед препятствием -краевые ступени лестниц не выделены цветовыми полосами; отсутствует пандус или подъемное устройство; отсутствуют 2-х уровневые опорные перила	С,К,С	нанесение тактильных и цветовых предупрежда ющих полос перед препятствие м; выделить краевые ступени лестниц цветовыми полосами; установить пандус или подъемное устройство; установить 2- х уровневые опорные перила	Орг, ТР, ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Не т	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не т	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Ес ть	-	4	-наличие порога более 5 сантиметров; ненормативно е размещение	Все	-выровнять пороги; установить информацио нные обозначения	Орг, ТР, ТСР

					информационных обозначений в т.ч. отсутствуют дублирование табличек-рельефно-точечным шрифтом		в т.ч. дублирование табличек-рельефно-точечным шрифтом к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	01.09.16	-на выходе имеется лестница, не оборудованная пандусом; _неровная поверхность лестницы	Все	оборудовать лестницу пандусом; _ устранить неровную поверхность лестницы	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	-	4-5	организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «29» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ ДС №57 «Радуга»

г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	17-25	- имеются функциональные препятствия (пороги)	К,О,С,	-выровнять пороги	Орг, ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	1.24	- имеются функциональные препятствия (пороги)	К,О,С,	-выровнять пороги	Орг, ТР, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (у,г) ВНД (к,о,с)	-	17-25	организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____

от «29» июня 2016 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБДОУ ДС №57 «Радуга»

г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «29» августа 2016 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБДОУ ДС №57 «Радуга»
г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «29» августа 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ ДС №57 «Радуга»
г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объек	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Ес ть	-	11	Отсутствуют опорные поручни	К,О	Устройство поручней	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Ес ть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Ес ть	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	-	26-27	организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «29» июня 2016 г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ ДС №57 «Радуга»
г. Старый Оскол, м-н Юность, дом 8

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	шрифт и размер информацион ных табличек не соответствую т нормативным требованиям	Все	-установка информаци онных табличек	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустически е средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	все	-замена информаци онных табличек	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-		организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____